

Bundesamt für Strahlenschutz, Postfach 10 01 49, 38201 Salzgitter

Bundesamt für Strahlenschutz  
Willy-Brandt-Straße 5  
38226 Salzgitter

**Bundesamt für Strahlenschutz**  
**Herr Ranft**  
als atomrechtlich verantwortliche Person  
für die Schachanlage Asse, o. V. i. A.

Postfach 10 01 49  
38201 Salzgitter

Telefon: 030 18333 - 0  
Telefax: 030 18333 -

E-Mail: ePost@bfs.de  
Internet: www.bfs.de

im Hause

26.11.2014

EÜ-9A 9160/2-441

13.01.2015

## **Schachanlage Asse II**

*Zustimmung zur Revision 03 der Prüfanweisung „Wiederkehrende Prüfung HFK-Monitor Mirion“ (STS-PA-PM-003) mit Stand vom 11.08.2014*

### **I. Entscheidung**

Die Endlagerüberwachung (EÜ) erteilt die Zustimmung zur Revision 03 der Prüfanweisung „Wiederkehrende Prüfung HFK-Monitor Mirion“ (STS-PA-PM-003) mit Stand vom 11.08.2014 (BfS-KZL 9A / 65280000 / 01STS / LL / DC / 0050 / 03).

Dieser Entscheidung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

- /1/ Antrag BfS/Atomrechtlich verantwortliche Person für die Schachanlage Asse II, Stand: 18.11.2014 als Mitteilung zur Änderung Nr. 090/2014, BfS-KZL 9A / 65221000 / DA / AY / 0885 / 00, Revision der Prüfanweisung „Wiederkehrende Prüfung HFK-Monitor Mirion“ (STS-PA-PM-003), Stand vom 11.08.2014, eingereicht bei EÜ am 26.11.2014.
- /2/ Genehmigungsbescheid für die Schachanlage Asse II – Bescheid 1/2010 – für den Umgang mit radioaktiven Stoffen gem. § 7 StrlSchV des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz (NMU) vom 08.07.2010.
- /3/ Genehmigungsbescheid für die Schachanlage Asse II – Bescheid 1/2011 – für den Umgang mit Kernbrennstoffen gem. § 9 AtG des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz (NMU) vom 21.04.2011.

- /4/ Genehmigungsunterlage /G 63/: Prüfhandbuch (PHB) der Asse-GmbH für die in der Schachanlage Asse 2 zum Einsatz kommenden strahlenschutzrelevanten Systeme, deren Komponenten und Geräte, Rev. 01, Stand 30.10.2013.
- /5/ Stellungnahme TÜV NORD EnSys Hannover GmbH & Co. KG, ASS-01.1.3, ASS-11, ETS-Md vom 02.01.2015.

## **II. Auflagen**

keine -

## **III. Hinweise**

- keine -

## **IV. Begründung**

Die Prüfanweisung für die „Wiederkehrende Prüfung HFK-Monitor Mirion“ (STS-PA-PM-003), Stand vom 11.08.2014, wurde mir in der Revision 03 mit dem Antrag /1/ zur Zustimmung vorgelegt. Die Prüfanweisung soll revidiert werden. Gemäß Auflage 27 der Strahlenschutzgenehmigung /2/ bedürfen Änderungen am Prüfhandbuch /4/ der Zustimmung des Bundesamtes für Strahlenschutz in seiner Funktion als Endlagerüberwachung. Die Prüfanweisungen sind Bestandteil des Prüfhandbuchs.

Meine Prüfung ergab, dass der Prüfanweisung zugestimmt werden kann, siehe auch die Stellungnahme meines Sachverständigen /5/.

Das Original mit meinen Prüf- und Zustimmungsvermerken erhält BfS/SE 6.1 zur weiteren Verwendung zurück.

Im Auftrag